

**ALERTE QUALITE
SIPHON SEMI PRO**

Code N4064 / lot 03-2012



Cher(e) client(e),

Soucieux d'être à la hauteur de votre confiance et pour vous garantir une sécurité et qualité de produit, notre fournisseur **TELLIER**, organise par mesure de précaution **LE RAPPEL NATIONAL** du lot 2012-03 de ce siphon semi-pro référence N4064.

La raison de cette action :

Le produit pourrait présenter un défaut de soudure

Nous vous recommandons donc de **NE PLUS UTILISER** ce produit à partir de la connaissance de cette note et vous remercions de bien vouloir prendre contact avec nous pour procéder à la reprise / à l'échange de votre siphon.

Nous demeurons à votre disposition pour toutes questions. Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments occasionnés et nous vous remercions par avance de votre coopération.